



Как зарегистрироваться в программе "Раскрой+присадка"

- 1. Перейдите по ссылке: https://cloud.bazissoft.ru/ru/#/client/auth/login
- 2. Заполните поля регистрации:







- 3. Откройте вашу почту и подтвердите регистрацию.
- 4. Перейдите по ссылке https://cloud.bazissoft.ru/ru/#/client/auth/login в личный кабинет



5. В правом верхнем углу страницы, левой кнопкой мыши нажмите на профиль с Вашим именем.



6. В открывшемся окне перейдите в профиль.






7. Выберите персонального менеджера.

(При условии, что за Вами уже закреплен личный менеджер) Если Вы новый клиент, за Вами прикрепится менеджер по умолчанию.



В самой нижней части страницы нажмите на шестеренку.

В открывшемся окне выберите Вашего менеджера




8. Нажмите "сохранить".




Поздравляю, Вы зарегистрированы в программе "Раскрой+присадка"!

9. Перед тем как оформить первый заказ, обязательно посмотрите видео-инструкцию: <u>"Как сделать первый заказ"</u> (чтобы посмотреть видео, нажмите на ссылку)




10. Самое важное – указывайте готовые размеры деталей (толщину кромки отнимать не нужно!) Программа сама вычитает толщину кромки, выбранную Вами.



10.1Текстура детали всегда расположена по параметру "Длина" детали.В нашем примере текстура будет по стороне 750 мм


Направление Текстуры детали








11. Добавьте заказ





- 12. Заполните деталировку, отметьте поклейку, укажите присадку.
- 13. Укажите название материала.


Для этого Перейдите во вкладку "Общее"




Далее: добавьте в примечании к заказу








14. Сохранить и раскроить



15. Оформить (Ваш заказ в ближайшее время будет обработан менеджером)




Как оформить сращиваемые детали (2 толщины по 16 мм)?


1. Нажать: "Добавить заказ"




2. Добавить Материал



3. Выбрать формат плиты



4. Добавить Панель




5. Внести размеры деталей.


Нужно указывать размеры готовой детали. Программа самостоятельно вычитает толщину кромки.

При сращивании нужно указать кол-во деталей 1 шт. Программа автоматически добавит вторую деталь для сращивания.


6. Выбрать "Облицовку пласти"




7. Добавить сверху или снизу необходимый материал для сращивания.



8. Перейдите во вкладку облицовка. Отметьте кромку 42*2 (Для сращивания деталей мы используем кромку 42/2)




9. Сохранить и раскроить



10. В получившемся раскрое припуск на сращиваемую деталь 10 мм на каждую сторону. Он добавляется автоматически.

На карте отображен размер детали $\underline{1006}$ (996) * $\underline{1006}$ мм Размер $\underline{1006}$ мм — это размер с учетом припуска 10 мм. Далее фрезеровщик сращивает 2 детали и упиливает их в размер $\underline{996}$ мм.

Затем заготовку 996*996 облицовывают кромкой толщиной 2 мм. В итоге мы получаем готовый размер детали 1000*1000



Заказ: №115 Материал: ЛДСП 16 мм 2800 x 2070 (011628002070) Количество поворотов панелей =1, кол. резов =5, длина =8.62 м Количество плит: 1 Номер плиты: 1; Размер плиты: 2800x2070